

**Bescheinigung zur Vorlage einer Einzelbegutachtung
bei einer technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr
(TÜV-, TÜH-, DEKRA- Prüfstelle)**

Es bestehen unsererseits keine Bedenken folgende Dimensionen auf dem hier genannten
Motorrad zu montieren. Auf Freigängigkeit bezüglich angrenzender Bauteile
und ausreichender Tragfähigkeit ist zu achten.

Alle aufgeführten Reifen besitzen eine Bauartgenehmigung gemäß ECE Regelung Nr. 75.

Fahrzeughalter:	Rüdiger Spieler
Straße, Hausnummer:	Kammerkamp 5
PLZ, Wohnort:	33428 Marienfeld
Handelsbezeichnung:	BMW HP 2
Fahrzeugtyp:	RHP2
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WB103690X6ZL00689
Bereifung	
Vorderrad:	90/90-21 M/C 54S TT, TKC80 M+S, Felge: 21MT1.60 Behr Saxess
Hinterrad:	140/80-18 M/C 70R TT, TKC80 M+S, Felge: 18MT2.50 Behr Saxess
>>> BEMERKUNGEN UND WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN! <<<	
Es wurden in dieser Kombination von Continental keine Fahrversuche durchgeführt.	
Auf Freigängigkeit bezüglich angrenzender Bauteile und ausreichender Tragfähigkeit	
ist zu achten.	



21.04.2011 Ralph Viering
Reifenuntersuchung Motorrad