

# SWT-SPORTS 2-Ventiler BMW Motorrad R 80 / 100 GS G/S R Boxer Blog, News und Umbauten




[Startseite](#) [Datenschutzerklärung](#) [Impressum](#)

[← BMW Motorrad Bremsscheibe am alten 2-Ventiler oder K-Modell defekt?](#) [Veterama am Hockenheimring vom 01. – 03. April 2016 →](#)

## Ersatzgummi für den Kugelkopf am Dreieckslenker der Telelever Gabel am BMW R und K Modell

Publiziert am 26. März 2016 von Manuel Schad



**Translate:**

### Neueste Beiträge

- [Helfen für einen guten Zweck – SWT-SPORTS beim Hönnetrail](#)
- [SWT-SPORTS zu Gast bei SR-RACING in Schrobenhausen](#)
- [Vorbereitung des BMW Motorrades für die bevorstehende Motorradsaison](#)
- [Mit dem SWT-SPORTS BMW Motorrad zur Isle of Man – Ein Reisebericht von Martin A.](#)
- [Elefantentreffen in Solla 2017](#)

### Archive

- [März 2017](#)
- [Februar 2017](#)
- [Januar 2017](#)
- [Dezember 2016](#)
- [November 2016](#)
- [Oktober 2016](#)
- [September 2016](#)
- [August 2016](#)
- [Juni 2016](#)
- [April 2016](#)
- [März 2016](#)
- [Februar 2016](#)
- [Januar 2016](#)
- [Dezember 2015](#)
- [November 2015](#)
- [Oktober 2015](#)
- [September 2015](#)
- [August 2015](#)
- [Juli 2015](#)
- [Juni 2015](#)
- [Mai 2015](#)
- [April 2015](#)
- [März 2015](#)
- [Februar 2015](#)
- [Januar 2015](#)
- [Dezember 2014](#)
- [November 2014](#)
- [Oktober 2014](#)
- [September 2014](#)
- [August 2014](#)
- [Juli 2014](#)



Defekter Kugelgelenkgummi an der BMW Gabel

- [Juni 2014](#)
- [April 2014](#)
- [März 2014](#)
- [Februar 2014](#)
- [Januar 2014](#)
- [Dezember 2013](#)
- [August 2013](#)

#### Kategorien

- [Allgemein](#)


#### Newsletter Anmeldung

E-Mail\*




Kugelgelenk mit defektem Gelenkgummi BMW Telelever

In vielen Fällen kommt es vor, dass das [Kugelgelenk](#) am Dreieckslenker der BMW Motorrad 4-Ventil Gabel wegen einer [defekten Gummimanschette](#) gewechselt wird. Das Ersatzteil von **BMW Motorrad** mit der **Artikelnummer: 31422311409 und 31427652644** kostet schon über 90,- Euro. Doch viel zu oft wird ein intakter Kugelkopf durch einen Neuen ersetzt, nur weil die [Schutzmanschette](#) defekt ist. Wir haben das Problem erkannt und sind auf die Suche nach einer günstigen Lösung gegangen. Nun haben wir den Gummibal des Lagerzapfens für die Lenkung an der Gabelschwinge auftreiben können und freuen uns sehr, Ihnen diesen Faltenbalg als Reparaturgummi und somit günstige Lösung für dieses Verschleißproblem anbieten zu können.





Gelenkgummi entfernen an der BMW Gabel





Kugelgelenk ohne Gelenkmanschette an der BMW Gabel



Reparatur des Kugelgelenkes mit neuem Gelenkgummi




Smartrepair mit einer neuen Manschette am Kugelgelenk des Telelevers der BMW Gabel

Der **Dichtgummi** für das **Kugelgelenk** passt an folgende **BMW Motorrad 4-Ventil Modelle:**

- 259 (R 850 GS, R 1100 GS) (04/1993 – 07/2006)
- R21 (R 1150 GS) (09/1998 – 11/2003)
- R21 (R 1150 GS Adventure) (07/2001 – 09/2005)
- 259R (R 850 R, R 1100 R) (09/1993 – 11/2002)
- R28 (R 850 R, R 1150 R, Rockster) (11/1999 – 07/2007)
- 259 (R 850 RT, R 1100 RT) (05/1994 – 11/2001)
- R22 (R 850 RT, R 1150 RT, R 1150 RS) (01/2000 – 03/2006)
- 259C (R 850 C, R 1200 C) (04/1996 – 07/2004)

- 259 (R 1100 S, R 1100 RS) (01/1992 – 07/2005)
- 259C (R 1200 C Montauk) (10/2002 – 10/2004)
- 259C (R 1200 C Independent) (05/2000 – 08/2004)
- K30 (R1200 CL) (10/2001 – 07/2004)
- K589 (K 1200 RS, K 1200 LT) (04/1996 – 04/2005)
- C1 (10/1999 – 04/2003)
- K25 (R 1200 GS) (12/2002 – 12/2012)
- K25 (R 1200 GS Adventure) (03/2005 – 07/2013)
- K26 (R 900 RT, R 1200 RT) (11/2003 – 06/2014)
- K27 (R 1200 R) (11/2005 – 07/2014)
- K28 (R 1200 ST) (05/2003 – 11/2007)
- K29 (R 1200 S, HP2 Sport) (11/2004 – 07/2010)
- R28 (R 850 R, R 1150 R, Rockster) (11/1999 – 07/2007)

#### [LINK ZUM ARTIKEL – KUGELGELENKGUMMI](#)



Frisch repariert mit neuem Schutzgummi am Kugelgelenk der BMW R 4 Ventil Telelever Gabel

Dieser Beitrag wurde unter [Allgemein](#) abgelegt und mit [Dichtgummi Gabel BMW](#), [Gabelgelenk BMW](#), [Gelenkgummi](#), [Gelenkgummi Kugelgelenk](#), [Kugelgelenk BMW](#), [Schwinge an BMW Gabel](#), [Schwingengabelgelenk](#), [Telelever Kugelgelenk](#) verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den [Permalink](#).

← [BMW Motorrad Bremsscheibe am alten 2-Ventiler oder Veterama am Hockenheimring vom 01. – 03. April 2016](#) →  
[K-Modell defekt?](#)

### 3 Antworten auf *Ersatzgummi für den Kugelkopf am Dreieckslenker der Telelever Gabel am BMW R und K Modell*



**Korch Gerhard** sagt:

9. Januar 2017 um 10:10

Hallo habe bei Ihnen den Beitrag Ersatzgummi für den Kugelkopf am Dreieckslenker der Telelever Gabel am BMW R gesehen ich habe eine BMW R 850 R Bj 1998 Mod. 259

meine Frage wo bekommt man die Gummimanschette her und was kostet diese  
mit Freundlichen Grüßen

G. Korch

[Antworten](#)

---



**Günter Lickert** sagt:

26. Februar 2017 um 11:41

Hallo

Ich habe bei meiner GS den Gummi erneuert, ging super. BMW schreibt dass die Mutter beim Zusammenbau, wegen der Mikroverkapselung (Schraubensicherung), erneuert werden soll. Ich würde die alte Mutter nehmen, welche Schraubensicherung von Loctite sollte gewählt werden.

Oder weiß jemand was eine neu Schraube kostet bzw. wo man sie bestellen kann?

Gruß Günter

[Antworten](#)



**Manuel Schad** sagt:

2. März 2017 um 20:15

Hallo Günter, die Mutter 31422330996 können wir ihnen natürlich auch besorgen. Die Kosten hierfür liegen bei ca. 3Euro. Ich würd mit mittelfester Schraubensicherung da ran gehen. Bei weiteren Fragen einfach per Mail. Gruß Manuel

[Antworten](#)

---

## Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit \* markiert.

Kommentar

Name \*

E-Mail \*

Website

## Schlagwörter

**2-Ventiler** Acerbis Baja  
Bilder Dickschiffreffen **BMW**  
**BMW Boxer** BMW  
Motorrad BMW Motorrad Basic  
**Boxer** Boxertreffen Boxer Treffen  
Dickschifftraining  
**Dickschiffreffen**  
**Elefantentreffen**  
Elephantentreffen EnduroBoxer  
EnduroBoxer Tour EnduroBoxer Tour 2015  
**EnduroBoxer Treffen** Enduro  
Boxer Treffen Enduroreise Finnland  
Enduroreise Russland Finnlandreise  
**Finnlandtour** Finnlandtour 2014 HP2  
HPN Motorrad Motorradreise Russland  
neue Produkte Offroadreise Russland  
**Rahmenverstärkung** Russlandreise  
Russlandtour Siebenrock **Simo**  
**Kirssi** Simo Kirssi Adventures SWT-  
BMW **SWT-SPORTS**  
Thurmansbang Thurmansbang  
**Motorrad Treffen** UFO  
Hinterradkotflügel UFO Kotflügel  
**Umbauten** Veterama  
Wintertreffen  
Zentralfederbeinumbau BMW

**SWT-SPORTS 2-Ventiler BMW Motorrad R 80 / 100 GS G/S R Boxer Blog, News und Umbauten**

 Proudly powered by WordPress.



<http://blog.swt-sports.de/index.php/ersatzgummi-kugelkopf-dreieckslenker-telelever-gabel-r-k-bmw-modell/>

## Ersatzgummi für den Kugelkopf am Dreieckslenker der Telelever Gabel am BMW R und K Modell

Der **Dichtgummi** für das **Kugelgelenk** passt an folgende **BMW Motorrad 4-Ventil Modelle**:

- 259 (R 850 GS, R 1100 GS) (04/1993 – 07/2006)
- R21 (R 1150 GS) (09/1998 – 11/2003)
- R21 (R 1150 GS Adventure) (07/2001 – 09/2005)
- 259R (R 850 R, R 1100 R) (09/1993 – 11/2002)
- R28 (R 850 R, R 1150 R, Rockster) (11/1999 – 07/2007)
- 259 (R 850 RT, R 1100 RT) (05/1994 – 11/2001)
- R22 (R 850 RT, R 1150 RT, R 1150 RS) (01/2000 – 03/2006)
- 259C (R 850 C, R 1200 C) (04/1996 – 07/2004)
- 259 (R 1100 S, R 1100 RS) (01/1992 – 07/2005)
- 259C (R 1200 C Montauk) (10/2002 – 10/2004)
- 259C (R 1200 C Independent) (05/2000 – 08/2004)
- K30 (R1200 CL) (10/2001 – 07/2004)
- K589 (K 1200 RS, K 1200 LT) (04/1996 – 04/2005)
- C1 (10/1999 – 04/2003)
- K25 (R 1200 GS) (12/2002 – 12/2012)
- K25 (R 1200 GS Adventure) (03/2005 – 07/2013)
- K26 (R 900 RT, R 1200 RT) (11/2003 – 06/2014)
- K27 (R 1200 R) (11/2005 – 07/2014)
- K28 (R 1200 ST) (05/2003 – 11/2007)
- K29 (R 1200 S, HP2 Sport) (11/2004 – 07/2010)
- R28 (R 850 R, R 1150 R, Rockster) (11/1999 – 07/2007)