

Fgstr. Nr.: WB10	Marke/Typ: BMW R1300GS / GG13 racing-blue met.	amtl. Kennz: HU 04.26	EZL: 02.04.24	KM: an 20607 ab 20609
Auftr.vom: 17.07.25, durch:				

Menge	Artikel / Text	Preis brutto	Gesamt
Service 20.607 km			
1.00	W-ERSATZ Werkstattersatzfahrzeug - 49 €	49.00 -100.0 %	0.00 €
Service (keine Aktion) Ölwechsel im Motor mit Filter Ölwechsel im Winkelgetriebe Ventilspiel prüfen / einstellen (Einstellen gesonderte Berechnung) Alle Zündkerzen ersetzen Luftfiltereinsatz ersetzen Bremsflüssigkeit vorn wechseln Bremsflüssigkeit hinten wechseln Kardanwelle Sichtkontrolle und Schmieren			
00 00 111 BMW Service BMW Service			
6.00 AW	Arbeitszeit zu 0000111, M: 77 Befundnummer: 8700020000 Service Motoröl Ölwechsel im Motor mit Filter (bei Wartung)	(0.50 Std.) 12.83	76.98 €
3.00 AW	Arbeitszeit zu 1100609, M: 77 Garantie: 100 %	(0.25 Std.)	0.00 €
1.00	07 11 9 909 902 O-Ring 99x2 Garantie: 100 %		0.00 €
1.00	07 11 9 963 252 DICHTRING 19,8*16,3*1,5 Garantie: 100 %		0.00 €
1.00	07 11 9 963 073 DICHTRING 13,3*10,3*0,8 Garantie: 100 %		0.00 €
5.00	83 21 2 334 737 Motoröl ADVANTEC Ultimate 5W-40 Garantie: 100 %		0.00 €
>>>>> Zwischensumme Seite 1			76.98

Menge	Artikel / Text	Preis brutto	Gesamt
>>>>> Übertrag von Seite 1			
1.00	11 42 7 105 320 Ölfilter - R1300GS Garantie: 100 % Motoröle über ARS 04 Ölwechsel im Winkelgetriebe hinten		76.98 €
2.00 AW	Arbeitszeit zu 3374500, M: 77	(0.17 Std.) 12.83	25.66 €
1.00	07 11 9 963 132 DICHTRING	1.60	1.60 €
0.18	83 22 2 471 423 Hypoid Axle Oil G3 1 L 60 L	45.94	8.27 €
1.00	33 11 7 695 219 O-RING Endantrieb Ventilspiel prüfen (bei Wartung)	1.10	1.10 €
7.00 AW	Arbeitszeit zu 1134500, M: 77	(0.58 Std.) 12.83	89.81 €
1.00	11 12 1 027 893 Satz Dichtung / Zylinderkopfschraube	69.50	69.50 €
1.00	11 12 1 027 894 Satz Dichtung / Zylinderkopfschraube	69.50	69.50 €
1.00	07 11 9 963 252 DICHTRING 19,8*16,3*1,5	1.50	1.50 €
Alle Zündkerzen ersetzen (bei Wartung)			
1.00 AW	Arbeitszeit zu 1212509, M: 77	(0.08 Std.) 12.83	12.83 €
2.00	12 12 8 560 811 ZÜNDKERZE NGK LMAR8AI-10 Luftfiltereinsatz ersetzen (bei Wartung)	24.50	49.00 €
4.00 AW	Arbeitszeit zu 1372505, M: 77	(0.33 Std.) 12.83	51.32 €
2.00	13 72 5 A72 844 Luftfiltereinsatz Kardanwelle Sichtkontrolle und Schmieren (bei Wartung)	37.10	74.20 €
7.00 AW	Arbeitszeit zu 3373509, M: 77	(0.58 Std.) 12.83	89.81 €
1.00	33 35 8 533 524 Zylinderschraube M10x60-U0-10.9	5.70	5.70 €
1.00	18 51 8 405 432 Schelle Endschalldämpfer D=62.6	33.30	33.30 €
3.00	07 12 9 909 321 Schraube Bremsflüssigkeit vorn wechseln	2.80	8.40 €
4.00 AW	Arbeitszeit zu 3400548, M: 77	(0.33 Std.) 12.83	51.32 €
0.25	83 99 01 5814 2 Bremsflüssigkeit 1 L 50 l	19.48	4.87 €
1.00	32 72 1 657 237 Gummibalg Bremsflüssigkeit hinten wechseln	17.40	17.40 €
3.00 AW	Arbeitszeit zu 3400549, M: 77	(0.25 Std.) 12.83	38.49 €
0.25	83 99 01 5814 2 Bremsflüssigkeit 1 L 50 l	19.48	4.87 €
1.00	34 31 1 642 446 Gummibalg	17.40	17.40 €
>>>>> Zwischensumme Seite 2			802.83

165,40€

56,40€

20,70€

20,70€

Summe 263,20€

>>>>> Übertrag von Seite 2			802.83 €
1.00 AW	0000005 Schraubenkontrolle, M: 77	(0.08 Std.) 9.00	9.00 €
3.00 AW	0000011B Probefahrt / Endkontrolle, M: 77	(0.25 Std.) 9.00	27.00 €
Wir empfehlen Original BMW Teile, damit Ihre BMW ein Original bleibt.			

Löhne brutto	472.22 €
Material brutto	366.61 €
Summe Netto 19.0 %	704.90 €
19.0 % MwSt	133.93 €
Rechnungsbetrag	838.83 €
bereits gezahlt	838.83 €
Rechnung ist ausgeglichen!	
EC: 838.83	